



Доклад за ВЕЦ Джерман

Иван Пандъков <[република](#)>
Do: bdblg@wabd.bg

2 септември 2016 г., 20:03

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на член на УС в Сдружение Балканка, гр. София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВЗБР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Водохващане за ВЕЦ Джерман

Посещението е при маловодие. Водохващането функционира и видимо изпуска по-малко от определените по разрешително 60 л/с, които малко съмнително са определени, като гледаме реката при маловодие

Това е нарушение на ЗВ. Рибния проход е недостижим за риби и други водни организми поради излетия в коритото на реката бетон, следователно, това не го прави рибен проход и това е в нарушение на ЗРА.

Актуалните координатите на водовземането са:

N42.257950, E023.318704

Подчертаваме, че имаше разминаване между координатите, с които ние разполагахме и реалните.

Повече информация може да добиете от следните видео клипове:

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIQ1BnZHFBb1BqNnM/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIYINmdDY2SnktTU0/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIbkNNcGZDbWIVbmc/view>

При посещението на водохващането обаче, бяха установени няколко нарушения по реката, с които ще ви запознаем по-надолу.

Нека за момент направим допускането, че въпросното водохващане изпуска зададените в разрешителното минимални водни количества и рибния проход също функционира. Е, тогава би трявало всичко да е наред. (напомням, че това е само условно допускане и нито едно от двете не е действително изпълнено).

Тръгваме надолу по течението на реката и започваме да се натъкваме на странни бетонни прагове и изливки в реката, които също се явяват непреодолима преграда за предполагаемите живи хидробионти.

Под "изливки", както ще се убедите от клиповете по-долу, се разбира изсипано безразборно количество бетон, предполагаме останало от някой строеж. Не смятаме, че има нещо нормално в това и че мястото на този бетон е в коритото на реката.

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DILTF0OFR4SzhrTVU/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIU2IwbWVJUER4WmM/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIcI9TWTdmM3N1b2M/view>

Но продължаваме още надолу по реката, вече сме изминали около 3 км по течението на реката, но все още сме далеч от сградата на ВЕЦ Джерман.

В този момент достигаме друго водохващане, работещо на "екологичните води" и под това водохващане виждаме само едно - сухите речни камъни.

След него не остава и капчица от последната достигнала вода на река Джерман.

Актуалните координатите на водовземането са:

N42.276905, E023.303144

За направеното наблюдение може да се убедите от клиповете по-долу:

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIMy1MdGg0TkNfV0U/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DIS3IYWEk3cmNFaWc/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B0qaNMAla5DleEIUT3JDdHBOOE/view>

Представа си нямаме за какво служи това водохващане и къде отиват и последните води на река Джерман, но нито му е там мястото, нито е нормално да взема всичката вода на река Джерман. Затова по-долу Ви изпращаме молба по ЗДОИ, с която искаме да получим повече информация за това водохващане.

Продължаваме още малко надолу по реката и виждаме едно заградено място с два басейна, пълни с бликаща вода и плуващи риби в тях. Поглеждаме от другата страна ... рекичката я няма. Незнаем дали има връзка, но това е много тъжната действителност.

А и едва ли ще Ви изненадаме, ако Ви кажем, че не установихме и капчица живот в реката поне там, където имаше вода.

R.I.P. река Джерман.

Предварително Ви благодарим!



[ЗДОИ Водохващане на Джерман.pdf](#)
161K