



Иван Пандъков &lt;ivanpandakov@gmail.com&gt;

## Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР

Иван Пандъков &lt;ivanpandakov@gmail.com&gt;

16 ноември 2017 г., 2:09

До: dunavbd@bDDR.org, bd\_plovdiv@abv.bg, bdblg@wabd.bg, bdvarna@bsbd.org, cabinet.minister@moew.government.bg, anikolova@moew.government.bg, MOEW BULGARIA <press@moew.government.bg>, m.kalugero@moew.government.bg, Красимира Бръмчева <kbramcheva@moew.government.bg>, rosip@moew.government.bg, primeminister@government.bg, mbabukchieva@moew.government.bg

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник в Сдружение Балканка - гр.София по проблемите свързани с околната среда, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 12.11.2017г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

### ВЕЦ Бели вит

Посещението на водохващането в района на местност Скрибътна се проведе в период на маловодие, при ниско за сезона ниво на водата. Централата работи и отнема почти всичката вода от реката. Лошо уплътнение на шлюза в долния край дава възможност коритото на реката да не е напълно сухо. Това обаче е напълно недостатъчно. **Реката е на локви под водохващането!!! Няма и намек за рибен проход !**

Прави впечатление, че открития стомано-бетонен канал, в участъка от другата страна на пътя, откъм гората, е покрит със стоманена мрежа. Обръщаме внимание, че такова закриване на канала, вероятно върши някаква работа, но също така и крие рискове за дивите обитатели.

За направеното посещение може да се убедите от снимките и видеото качени на нашия сайт: <https://dams.reki.bg/0020-dam/2017-11-16>

**Важно:** Това водохващане попада изцяло в границите на **33 „Централен Балкан - буфер” ВГ0001493** - по директивата за опазване на хабитатите!

--

22.11.2017 г.

Gmail - Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР

