



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № КД-03-125 (7)

Пловдив, 07.05.2020 г.

ДО

ИНЖ. МАРИЯ ДОНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РДНСК ПЛОВДИВ
УЛ. „ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“ № 47
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПЕНЧО ПАНДЪКОВ
ДОКТОРАНТ КЪМ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
p.pandakov@gmail.com

Относно: Доклад на Сдружение „Балканка“ за посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 18.04.2020г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОНЧЕВА,

В БДИБР е получен доклад от Сдружение „Балканка“ в който се твърди, че при посещение на водохващането на МВЕЦ „Неси“ на терен има изграден нов бараж, ограда и разхвърляни стари водоземни елементи. При извършената от БДИБР проверка на място от 20.04.2020 г. е констатирана телена ограда и поставена преграда на преливника и липса на рибен проход. На снимковия материал от доклада на Сдружение „Балканка“ (линк на интернет страница, където се намират докладите и снимките от проверката <https://dams.reki.bg/0128-dam/2020-04-18>) се забелязват кофражни платна, дървени греди, навеси, метални елементи и поставени решетки на входа на водоземното съоръжение. Обектът е с издадено разрешително за водоземане от БД ИБР с № 1417/22.01.2003г. (Продължено с Решение № 357/25.06.2008 г., последно изменено с решение РР-3664/30.09.2019 г., с нов номер №31140119 г.) с титуляр ЕТ „Интерпрогрес-Николай Николов“, ЕИК 041066674. За обекта е издадено разрешение за ползване с № ДК-07-260/21.12.2007 г. от Началника на РДНСК – Пловдив.

Във връзка с описаното по-горе, при наличие на извършвани проверки от страна РДНСК-Пловдив на съоръженията на МВЕЦ „Неси“, моля да ни предоставите информация за техния брой и резултати.

Също така считаме, че е необходимо да се извърши нова проверка на съоръженията на МВЕЦ „Неси“ за да се отговори на твърденията за изграждане на нов бараж и др. въпроси



свързани със строителството и експлоатацията на обекта, като БД ИБР ще осигури присъствието на експерти за участие в проверката.

Приложение: 1. Констативен протокол от извършена проверка на БДИБР.

С уважение,

МАРИН МАРИНОВ

и.д. Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
(съгласно Заповед № РД-218/09.03.2020 г. на Министъра на околната среда и водите)





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Пловдив 4000: ул. „Янко Сакъзов“ №35. Централна поща, п.к.307;
 Директор: тел.: 032/60 47 20; тел./факс 60 47 21, Гл. счетоводител 60 47 35, E-mail: bd_plovdiv@abv.bg

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 173-73

Днес 20.04.2020 г. подписаният / те Георги Иванов Добрев

на длъжност зл. експерт при БДИБР
 извърших/а проверка на обект/фирма: Интерпрогрес - Н. Николов ЕТ
 обект МВЕЦ на р. Каменичуга
 адрес: на ул. Братя Д-р Железкова № 11
 адрес на обекта: МВЕЦ на р. Каменичуга, зона гр. Кисуря
 Данъчен номер..... БУЛСТАТ 04406604

При проверката присъстваха:

1. Име, презиме, фамилия/длъжност: Васил Ганев Михайл
служител на ЕТ Интерпрогрес - Н. Николов
 ЕГН....., живущ в гр. (с.) Калояров, ул. Н. Станчев № 8
 ж.к. (кв.)....., бл....., вх....., ет....., ап.....
 община Карлово район..... област Пловдив

2. Име, презиме, фамилия/длъжност:.....
 ЕГН....., живущ в гр. (с.)....., ул....., №.....
 ж.к. (кв.)....., бл....., вх....., ет....., ап.....
 община..... район..... област.....

3. Име, презиме, фамилия/длъжност:.....
 ЕГН....., живущ в гр. (с.)....., ул....., №.....
 ж.к. (кв.)....., бл....., вх....., ет....., ап.....
 община..... район..... област.....

Проверката се извършва във връзка с моестъчна сигнал в БД
за липса на вода в реката след водохващане
на МВЕЦ „Неси“ землище гр. Кисуря.

От направената проверка се констатира следното:

Проверката се извършва на 20.04.2020
от 11:30 до 12:30

При извършения оглед на района около
водохващането се констатира следното:
Преди завирения одем на водохваща-
нето водното течение е насочено към
водовземното съоръжение.
Целият одем на водния отток в
реката постъпва във водовземното
съоръжение.
Водовземното съоръжение предста-
вява масквент аз.

От лявата страна на масивния яз (по посожа течението на водата) се намират обиклопените зог захранвки с вода на довердащия водопробод за МВБЦ.

От дясната страна на масивния яз е изграден премвник. В момента на мр-верката котата на премвник е забвщена с поставена изкус-на вена презрада.

В момента на мр-верката презрадата е прецахната.

През премвника с монтирана презрада се наблюдава преминаване на извесно количество вода.

Дебит на водата преминал през премвника не е измерен с техническа средство.

В речното корито след водохващането протича водно количество преминало сам през премвника.

Около водохващането не е изградена сдз.

Около водохващането съществува телна Презписания, срокове, отговорни: озрада с надпис "частна собственик"

На водохващането не е констатирано изграден рибен проход.

Пакетването на масивния яз от даноси се реализира посредством изграден "савак" затворен механизъм.

В момента на мр-верката е обворен около 1,5 ÷ 2 см.

Предписание: 1. Да не се забвщаво котата на премвника, чрез монтиране на изкуствен презради.

срок: неотложен
отг: Директор

Настоящият протокол се състави в три екземпляра.

Извършил проверката: 1).....

2).....

3).....

Присъствал на проверката: 1).....

2).....

Г. Добров -

В. Михал