



Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com>

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР

Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com>

24 октомври 2017 г., 0:49

До: dunavbd@bddr.org, bd_plovdiv@abv.bg, bdblg@wabd.bg, bdvarna@bsbd.org, cabinet.minister@moew.government.bg, anikolova@moew.government.bg, MOEW BULGARIA <press@moew.government.bg>, m.kalugerov@moew.government.bg, Красимира Бръмчева <kbramcheva@moew.government.bg>, rosip@moew.government.bg, primeminister@government.bg, mbabukchieva@moew.government.bg

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник в Сдружение Балканка - гр.София по проблемите свързани с околната среда, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 22.10.2017г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

ВЕЦ Ловеч

Посещението е в период на **абсолютно маловодие**. Водохващането **функционира**, като това е поредното водохващане, на което се натъкваме и което първо е **проектирано да взема всичката вода от река Осъм**, а след това, само при желание от страна на собственика, може да се изпуска вода в коритото на реката. В случая не би трябвало изобщо да работи, а посещението установи, че в коритото на реката се **изпускат количества**, по груба преценка, **не повече от 30л/с**, прецърцорващи през редица неуплътнени отвори в саваците. **Рибен проход няма !!!**

Реката надолу е на локви !!!

Видимо доста старо водохващане с множество пукнатини в баража.

Важно: Това водохващане попада изцяло в границите на **33 „Микре” ВГ0000616** - по директивата за опазване на хабитатите, част от екологичната мрежа Натура 2000.

За направеното посещение може да се убедите от снимките и видеото качени на нашия сайт: <https://dams.reki.bg/0154-dam/2017-10-22>

Моля да ни изпратите данни за минималния воден отток, който трябва да се изпуска след водохващането по разрешително, за да го качим на нашия сайт.

Моля, по настоящия доклад да не се извършва моментална проверка, тъй като идните дни ще вали и се очаква повишение нивата на реките.

В заключение искам да Ви помоля, след като видите доклада, отново да погледнете видеото, което Ви изпратих миналата седмица: https://www.youtube.com/watch?v=p_C22Mqg36g&feature=youtu.be . Сигурно ще видите разликата !

Предварително Ви благодаря за вниманието!

