

---

## Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР

---

Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com>

11 септември 2018 г., 10:53 ч.

До: dunavbd@bddr.org, bd\_plovdiv@abv.bg, bdblg@wabd.bg, bdvarna@bsbd.org, cabinet.minister@moew.government.bg, anikolova@moew.government.bg, MOEW BULGARIA <press@moew.government.bg>, m.kalugerov@moew.government.bg, Красимира Бръмчева <kbramcheva@moew.government.bg>, rosip@moew.government.bg, primeminister@government.bg, mbabukchieva@moew.government.bg

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник в Сдружение Балканка - гр.София по проблемите свързани с околната среда, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме позакъснял доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 09.09.2018г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

### ВЕЦ Лопушна

Може да се запознаете с направеното наблюдение на следния линк: <https://dams.reki.bg/0202-dam/2018-09-09>

**Посещението е при хипермаловодие.** Централата не би трябвало да работи, но както е видно, **отнема вода по цялото протежение на решетките.**

Отново снимахме ефекта от **много глупавия рибен проход.** **Отново мъртви риби.** Един път водата в него е много бърза и съответно, рибите трябва с някакви подскоци явно да се опитват да се качат нагоре, което едва ли им се получава и те не рядко падат отвън на бетона от 2м височина.

Задбаражното езеро е затлачено цялото с чакъл и тиня.

Отново подчертаваме, че минималното водно количество, което трябва да се изпуска след водохващането в реката, е сбъркано тотално и централата в момента въобще не би трябвало да работи.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието!

