



Иван Пандъков &lt;ivanpandakov@gmail.com&gt;

## Доклад ВЕЦ Света Петка

Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com>

До: bd\_plovdiv@abv.bg, ikostova@moew.government.bg, rkoleva@moew.government.bg, MOEW BULGARIA <press@moew.government.bg>, bdblq@wabd.bg, dunavbd@bddr.org, Dimiter Koumanov <dkoumanov@abv.bg>

22 март 2017 г., 0:46

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на член на УС в Сдружение Балканка, гр. София, Ви информирам за следното: В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР.

Настоящия доклад е за водохващания в обхвата на БДУВИБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва

навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

### ВЕЦ Света Петка

Резултатите от поредното ни посещение на тази централа са повече от плачевни. Въсъщност те не са много различни от при останалите 8 посещения, за които също сме Ви информирали. Дори можеше и да не изпращаме доклад сега, но ще го направим с оглед смененото ръководство в МОСВ и възлагането на някакви надежди нещо да започне да се променя.

И все пак, в разултат на взаимодействието ни с БДИБР досега има постигнат напредък по отношение функционирането на това водохващане (да припомним премахването на мрежата и изгребването на тинята). Напредък, който е крайно недостатъчен, за да имаме река.

В условията на нормално за сезона ниво на водата, Крива река е **напълно ликвидирана** под водохващането. **През рибния проход се изпуска много малко вода, може би от порядък на 10-15л/с**, което е напълно недостатъчно да се създаде повърхностен отток в коритото на реката по-надолу.

От линка по-долу може да разгледате снимки от извършената проверка на връх първа пролет: <http://dams.reki.bg/0257-dam/2017-03-18>.

И тъй като, както споменахме по-горе, това водохващане е много познато от нашите доклади на служителите на Басейнова дирекция и МОСВ, ще отбележа само няколко

въпроса, които вече сме отправили при предишен наш доклад, но на които не сме получили отговор:

- Как е определено минималното водно количество под деривациите на НЕК за всички мВЕЦ, изградени като Света Петка и за нея самата?! Данните за минималните води, които трябва да се изпускат след водохващането, будят сериозни съмнения.

С цялата история на нашите посещения, може да се запознаете от следния линк : <http://dams.reki.bg/0257-dam/0257-dam>

**Предварително благодарим за разбирането и съдействието.**

