



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Изм. № 63-00-807-2
01 07 2025 год.
Бургас

ДО

Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“
УЛ. „ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ“ № 26
ГР. СОФИЯ
П.К. 1839

e-mail: ivanpandakov@gmail.com
info@balkanka.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка с получено в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Ваше уведомително писмо с вх. № 63-00-807/23.06.2025 г., относно действия по изпълнение на програмата на Сдружението Ви за спасяване на българските реки от влиянието на ВЕЦ/МВЕЦ и констатирани нередности на водохващания във водосбора на р. Тунджа на територията на БДУВ-ИБР, бихме искали да Ви изкажем благодарност за гражданската позиция и съдействие в борбата за запазване биологичното разнообразие и съхраняване местообитанията в речните корита по време на настъпилото лятно маловодие.

За подадения сигнал беше разпоредено извършването на незабавни проверки по места, в резултат на които се установи следното:

- На р. Лазова е установено, че в речното корито има плитки локви с много слаба поточност на водата. През рибния проход преминава вода, но видимо не е функционален за рибите, тъй като в долната си част е твърде повдигнат с бетон. В коритото на реката под водохващането е установено наличието на хидробионти.

- На р. Топлата е установено, че над водохващането на реката на ВЕЦ Кутра – Твърдица протичат нормални за сезона количества вода, а под водохващането реката е почти пресъхнала. През савака на съоръжението тече малка струя вода, хидробионти в речното корито не са установени. Цялото количество вода се поема от тръбата, захранваща ВЕЦ-а. Рибният проход е неефективен, тъй като в долната му част има голямо количество бетон, което би възпрепятствало преминаването на рибите при пълноводие.

- На р. Студената е установено, че над водохващането на реката на ВЕЦ Кутра – Твърдица протичат нормални количества вода за сезона, които изцяло се поемат от тръбата, захранваща ВЕЦ-а. Речното корито под водохващането е напълно сухо. Рибният проход е изграден с твърде голям наклон, което би възпрепятствало преминаването на рибите при пълноводие. Под водохващането не са установени хидробионти, тъй като речното корито е напълно сухо.

За онагледяване състоянието на посочените обекти на сигнала, приложено Ви предоставяме снимков.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури



Като орган, отговорен за контрола по опазване на биологично разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти и морските пространства и акватория на пристанищата на РБългария, ИАРА е съпричастна към изложените проблеми и готова да оказва съдействие, съобразно компетентностите си.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
Изпълнителен директор

