



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх.№ 48-00-723/ ..... 2016 г.

✓ ДО  
Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНДЪКОВ  
СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“

КОПИЕ  
Г-ЖА ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА  
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  
„ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: Сигнал за незаконно водохващане на р. Джерман.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка с постъпилото в МОСВ Ваше становище с вх. № 48-00-723/16.09.2016 г. относно изградените водохващания на р. Джерман, в землището на с. Паничище, община Сапарева баня бяха разпоредени и извършени проверки от екперти на БД „Западнобеломорски район“, съответно на 17.09.2016 г., 19.09.2016 г. и 05.10.2016 г.

Относно повдигнатите от Вас въпроси и с оглед проверките на изложеното в сигнала, Ви информирам следното:

По реда на Закона за водите е издадено Разрешително за водовземане № 400694/27.02.2007 г. на „ВиК-Дупница“ ЕООД, което дава право на титуляря да водовзема от река Джерман посредством цитираното в сигнала Ви водохващане на кота 859,0 м. Разрешителното е прекратено с Решение на Директора на БД „Западнобеломорски район“ № 83/12.09.2007 г., по молба на титуляря, което е в съответствие с разпоредбите на чл.72, ал.1, т.2 от същия закон. По време на проверките е установени, че води за питейно-битово водоснабдяване посредством тръбопровода на деривация „Джерман II“ не постъпват към мрежите на ВиК оператора.

Водохващането за МВЕЦ „Джерман“ е изградено на 4 км. над водохващането за питейно-битово водоснабдяване, на кота дъно 1052,0 м.. След водохващането водите постъпват в напорен тръбопровод Ф1000 и от там в изравнител на кота 1050,35 и от там достигат до сградата на МВЕЦ „Джерман“, изграден на кота 784 м. Преработените води посредством долна вада постъпват в р. Джерман. Разрешително за водовземане №41140169/14.06.2011 г. с цел производство на ел. енергия чрез МВЕЦ „Джерман“ е издадено на „Германеа“ ООД, след провеждане на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите. Същото е изменено през 2013 г. с Решение



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



ПО-01-99/03.07.2013 г. на Директора на БД „Западнобеломорски район“. В хода на издаването му натиска от разрешителното на „ВиК-Дупница“ ЕООД вече не е съществувал, тъй като този индивидуален акт е отменен и не се осъществява водовземане.

В „Условия на водовземането“, в Разрешително за водовземане № 41140169/14.06.2011 г. издадено на „Германеа“ ООД под т.2 е разписано „да се осигурява подаване на вода от долн изравнител на МВЕЦ „Джерман“ в съществуваща облекчителна шахта на деривация „Джерман“ за питьено-битово водоснабдяване в района на гр. Дупница, гр. Сапарева баня и яз. „Дяково““.

Изграденото водохващане на кота 859,0 м, за което сигнализирате, се състои от речно водохващане (бетонен яз и утайник) и дренажно водохващане (перфорирани тръби, разположени в руслото на реката, събирателна тръба и камера, в която постъпват дренираните води). Към момента на проверките на 17.09.2016 г. и на 05.10.2016 г. е контсирирано, че чрез речното водохващане не се извършва водовземане и целият наличен отток в реката преминава свободно.

От дренажното водохващане в утайтелната камера постъпват водни количества от р. Джерман, които преминават в стоманобетонен водопровод с диаметър Ф820. С монтиран в шахта шибърен кран водата е спряна и не преминава по трасето на тръбопровода, част от деривация „Джерман II“. Водите чрез PVPE отклонение Ф90 постъпват в долн изравнител на МВЕЦ „Джерман“, след което се заустават в р. Джерман. За да бъде преустановено отклоняването на води от р. Джерман посредством дренажното водохващане, БДЗБР ще предприеме действия за преустановяване технически на действието му.

При извършената проверка, направена във връзка с Вашия сигнал е установено наличие на изградени рибовъдни съоръжения, разположени в долния изравнител на МВЕЦ „Джерман“, което представлява нарушение на разпоредбите на Закона за водите. В тази връзка на „Германеа“ ООД, гр. София е съставен Акт за установяване на административно нарушение и е направено предписание за премахване на изградените съоръжения, за отглеждане на риба.

Във връзка с обстоятелствата при установяване на по-горе рибовъдни съоръжения, директорът на БДЗБР извършва вътрешна проверка на служителите осъществили контролните проверки на МВЕЦ „Джерман“ и при установяване на нарушение, на виновните ще бъдат наложени дисциплинарни наказания.

Предвид обществената значимост на въпросите поставени във Вашите сигнали, администрацията на МОСВ изразява готовност за ползотворно сътрудничество в посока ефективното и навременно решаване на екологичните проблеми, респективно опазването на природата, в съответствие и при спазване на съществуващите нормативни актове.

АТАНАСКА НИКОЛОВА

Заместник-министр

