



Иван Пандъков &lt;ivanpandakov@gmail.com&gt;

## Сдружение Балканка - Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДЗБР

Иван Пандъков &lt;ivanpandakov@gmail.com&gt;

23 юни 2023 г. в 22:58 ч.

До: БДЗБР <bdblg@wabd.bg>, cabinet.minister@moev.government.bg, m.kalugerov@moev.government.bg, Красимира Бръмчева <kbramcheva@moev.government.bg>, mbabukchieva@moev.government.bg, bdvarna@bsbd.org, Басейнова дирекция ИБР Пловдив <bd\_plovdiv@earbd.bg>, edno\_gishe@moev.government.bg, dunavbd@bddd.org

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение Балканка - гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ на 23.06.2023г. във водосбора на река Струма, разположени на територията на БДЗБР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим къщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ЗБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 13 години ПУРБ-ове, след 23 години ЗВ, при налични ЗБР, ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.

### ВЕЦ Осогово, река Кюстендилска(Соволянска) Бистрица

Посещението е при много високи води и след обилни валежи в района. Водата тече отвсякъде, включително от утаечната камера преди тръбата. Рибният проход е басейнов тип, много глупав, недостъпен и неоразмерен правилно. Подавали сме сигнали и преди, но без резултат, а трябваше да се реконструира отдавна като се приложат действащи мерки в ПУРБ.

Продължават хидротехническите решения със задържани на води, които решетката не може да улови, чрез кофражни дъски, както и запушването на рибния проход, което установихме при последното ни посещение от 2017г, достъпно също в сайта.

Като цяло, единственото положително на тази преграда е, че е от "алпийски" тип и няма задбаражно езеро, което да трябва да се чисти, но продължават всички нарушения, които вече сме установявали в условията на рецидив.

**Координати на водохващането са:** 42.230785,22.555491 (<https://goo.gl/maps/DywDFKMpnVWbTBd2A>)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия сайт:  
<https://dams.reki.bg/0446-dam/2023-06-23>

**Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Осогово, попада в защитени зони от мрежата Natura 2000, както следва:**

**33 „Осоговска планина” BG0001011 - по директивата за опазване на хабитати.**

**33 „Осогово” BG0002079 - по директивата за опазване на птици.**

Поздрави,

Иван Пандъков

Председател на Сдружение "Балканка"

email: [ivanpandakov@gmail.com](mailto:ivanpandakov@gmail.com) / [info@balkanka.bg](mailto:info@balkanka.bg)

GSM: 0885 848 072

1839 гр. София

ул. Челопешко шосе 26

сайт: <https://balkanka.bg/>

