



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Пловдив 4000: ул. „Янко Сакъзов“ №35. Централна поща, п.к.307;
 Директор: тел.: 032/60 47 20; тел./факс 60 47 21, Гл. счетоводител 60 47 35, E-mail: bd_plovdiv@abv.bg

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № ПЗ-200

Днес 14.05.2017 год. подписаният / те Васил Захаров - Мисген Ангелов
 Радка Царева и Анастас Радков
 на длъжност и.к.с.д. ПЗВ, инспекция, специален експерт и експерт при БДИБР
 извърших/а проверка на обект/фирма: 12 бр. вилни вилни на
 сд „Яденица“ селомашинство от ДНБК БД
 адрес:

Данъчен номер..... БУЛИСТАТ.....

При проверката присъстваха:

1. Име, презиме, фамилия/длъжност: Ангел Ангелов Куманов
 в качеството му на отговорник на дружество „Байрактар“
 ЕГН....., живущ в гр. (с.) София 1408, ул. Радка Царева, №.....
 ж.к. (кв.)....., бл....., вх....., ет....., ап.....
 община..... район..... област.....

2. Име, презиме, фамилия/длъжност: Ангел Ангелов Костовичев
 ЕГН....., живущ в гр. (с.) София 1111, ул. Светотроицки, № 4
 ж.к. (кв.)....., бл....., вх....., ет....., ап. 28
 община..... район..... област.....

3. Име, презиме, фамилия/длъжност:.....
 ЕГН....., живущ в гр. (с.)....., ул....., №.....
 ж.к. (кв.)....., бл....., вх....., ет....., ап.....
 община..... район..... област.....

Проверката се извършва във връзка с заповед ПД-03-55/16.05.2017 г.
 на Директора на БДИБР

От направената проверка се констатира следното:

- 1. Открито вилно вилно с №4 на сд „Яденица“ е твърдофактено нарушение 42.025107 23.827326 се констатира извършва се водовземане; няма изграден рибен проход; няма авторски (изграден) специализиран отвод (прориз) за отводняване на минимално допустимия отток от септичната яма за водовземане; савака е изчезнала; няма савака изчезнала водна количествено предоставящо т.к. не е имало преграда през савака, която не може да бъде измерена поради това се са под минималната граница на измерване с хидрометален вид; не е открито нарушение на изградените на реката;
- 2. Открито вилно вилно с №5 на сд „Яденица“ е твърдофактено нарушение 42.025108 23.827326 се констатира извършва се водовземане; няма изграден рибен проход;

