



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №КД-05-236(....)
Плевен, 08.12.2022 г.

ДО
Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И ОТГОВОРНИК
В СДРУЖЕНИЕ БАЛКАНКА
ivanpandakov@gmail.com

КОПИЕ ДО
„МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“
kkd@moew.government.bg

Относно: Постъпил сигнал по зелен телефон на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) заведен с вх. №КД-05-236/05.12.2022 г. относно „при ВЕЦ Румянцево в река Златна Панега водното количество е под нивото на рибния проход“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

В БДДР – Плевен е постъпил сигнал по зелен телефон на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) заведен с вх. №КД-05-236/05.12.2022 г. относно „при ВЕЦ Румянцево в река Златна Панега водното количество е под нивото на рибния проход“.

Във връзка с горното Ви уведомявам, че на 05.12.2022 г. е извършена проверка на място на обект/фирма: Съоръжения и сградоцентра на ВЕЦ „Румянцево“/„ДИБ 2004“ ООД гр. София, от експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ в присъствието на представител на община Луковит.

По време на проверка се констатира, че: „ДИБ 2004“ ООД гр. София е титуляр на разрешително за водовземане №100823/14.02.2005 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение №1545/22.01.2015 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане на р. Златна Панега, в землището на с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Румянцево“. Обектът на водоснабдяване е ВЕЦ „Румянцево“ в землището на с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч. Краен срок на разрешителното е: 14.02.2025 г. В момента на проверката ВЕЦ „Румянцево“ не работи, не се извършва водовземане от р. Златна Панега. Електроцентралата не работи. В момента на проверката през напречния профил на рибния проход – басейнов тип, не протичат водни количества. През рибния проход, изграден на левия бряг на водохващането не преминават водни количества. Проводимостта на речното корито след



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



водохващането до 500 м видимо е намалена поради наличие на струпани дънери и клони в речното течение непосредствено след водохващането.

Във връзка с гореизложеното, на Управителя на „ДИБ – 2004“ ООД гр. София са дадени следните предписания за изпълнение по Закона за водите:

1. Да се предприемат дейности по подобряване на проводимостта до 500 м. след водохващането на ВЕЦ „Румянцево“ и да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ за предприетите дейности и достигнатия етап;

2. Да се спазват условията на горесцитираното разрешително относно осигуряването на минимално допустимия отток в р. Златна Панега след водовземното съоръжение и оттока през рибния проход.

Също така са предприети необходимите законови действия и е стартирано производство по изготвяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

