



Доклад Водохващане Крива река № 2

Иван Пандъков <

>

13 юли 2016 г., 1:41

До: bd_plovdiv@abv.bg, minister@moew.government.bg, MOEW BULGARIA <press@moew.government.bg>, kbramcheva@moew.government.bg, rosip@moew.government.bg,

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на член на УС в Сдружение Балканка, гр.София, Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетено на **11.07.2016г.** водохващане на Крива река под с. Сестримо, намиращо се на територията на БДУВИБР. Резултатите са както следва:

На въпросното водохващане се натъкнахме случайно миналата година, тъй като нямахме никаква информация за него. Намира се на река Крива река, под село Сестримо, в близост до устието на реката с река Марица.

Координати на водохващането:

N42.241617, E023.933550

За посещението ни тогава Ви изпратихме доклад от дата **07.10.2015г.**, на който, уви, не получихме никакво последвало известие за предприети действия.

Тогава нямахме представа каква функция изпълнява това водохващане и дали изобщо е действащо. При посещението миналата година, случило се след обилни валежи в района, водохващането не отнемаше вода от реката и единственото ни възражение беше, че няма никакъв рибен проход.

Напомням, че проверката показва, че водохващането е разположено в границите на 33 „Голак” BG0000304 - по директивата за опазване на хабитати, в непосредствена близост до устието с река Марица.

За съжаление този път докладът няма да е толкова "положителен" !

С прискърбие Ви съобщавам, че наши приятели станаха свидетели на **"сухата"** истина, резултат от апатията. Както може да се убедите и от снимките по-долу, това

водохвощане не само се оказа работещо, но и отнема напълно и последните капчици вода от река Крива река, отводняваща целия дял Белмекен от Рила планина.

Както знаете, тази река е почти тотално унищожена от изградените на нея ВЕЦ (каскада Белмекен - Сестримо - Чаира - Момина Клисуре), мВЕЦ "Света Петка", един от бруталните унищожители, за което не веднъж сме Ви информирали.

Тъй като **не получихме отговор** на призива ни да проверите това водохвощане миналата година, след направена справка с топографските карти, която също ще намерите на линка по-долу, по всичко личи, че тази речна преграда захранва четвъртото стъпало на каскадата "Белмекен - Сестримо" - ВЕЦ Момина клисура.

Интересното е, че това водохвощане не присъства в никоя схема за захранване на каскадата "Белмекен - Сестримо". Според схемата, ВЕЦ Момина Клисуре би трябвало да се захранва от изравнителя, разположен след сградата на ВЕЦ Сестримо. **Но ние имаме горчив опит и с други водохвощания на НЕК, които не присъстват в никоя схема на водния цикъл, затова и веднага се усъмнихме.**

Ясно е, че тази речна преграда тотално ликвидира всякаква възможност, живота в река Крива река, макар и в участъка от само няколко км под Сестримо да се поддържа. Както писахме в предишния доклад, есента станахме свидетели на опита на пъстърва да прескочи бента, но без успех. Но тогава поне имаше вода в реката. Сега нашите колеги са станали свидетели, на застояла локва вода в реката, в която са били затворени не малко на брой риби. Може да се убедите от снимките, качени на следния линк: <http://dams.reki.bg/0487-dam/2016-07-11>.

Поразпитахме сред колеги риболовци и се оказа, че и друг път са виждали реката в участъка изцяло пресъхнала. Както може да се види и от снимките, нивото на водата е доста под горния ръб на баража, а няма никакъв рибен проход. Това водохвощане е проектирано да взема всичката вода от реката с изключение на случаите на обилни валежи или когато не се отнема вода и същата прелива през баража.

Много важно: Обръщаме Ви внимание, че това водохвощане се намира недалеч от устието на реката в река Марица. При наличие на вода в реката, риби от река Марица, риби от 33, навлизат нагоре по течението на Крива река, докато в един момент не останат приклепени в локвите, когато спре оттичането на реката, както е станало и в случая. Резултатът е ясен на всички. Единствения шанс на тези риби е да изчакат новото пускане на водата и ако до тогава не са се издушили. Това нещо се повтаря във времето и едва ли някой може да оцени щетите върху цялата екосистема.

Важно: Обърнете внимание и на множеството боклуци, които се виждат на някои снимки. Това се случва само при наличието на едно населено място по течението на реката, а коритото е задръстено с тях.

Тъй като настояваме да получим повече информация за това водохващане, по-долу ще намерите прикачена молба по ЗДОИ. Желанието ни е този път да направите необходимата проверка, да проверите документалната изрядност на това "тайно" водохващане на НЕК и най-вече, да се потърси отговорност на нарушителите за нарушените ЗВ, ЗРА, ЗООС, Директива за хабитатите и най-вече, това водохващане да спре да функционира в този си вид.

Предварително Ви благодарим като този път се надявам да получим входящ номер за настоящия доклад.



 ЗДОИ Крива река_БДУВИБР.pdf
160К