



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх.№ КД-05-204-(4)  
гр. Плевен, 13.11.2019г.

ДО  
**ИВАН ПАНДЪКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“**  
email: ivanpandakov@gmail.com

**Относно:** постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за извършване на дейности в речното корито на река Вит между с.Торос и моста на Боаза, обл.Ловеч.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНДЪКОВ,**

Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ от Вас с наш № КД-05-204(1)/08.11.2019 г., Ви уведомяваме, че на 08.11.2019 г., е извършена проверка на място, съобразно изискванията на Закона за водите, от експерти на БДДР на описания в сигнала участък от р. Вит. Проверката е извършена в присъствието на представител на Община Луковит. Съставен е констативен протокол № 1-ЦП-55/08.11.2019 г.

При проверката е извършен оглед на гореописания участък от река Вит, извън урбанизираната територия на с. Торос общ. Луковит до участък от реката над моста попадащ в землището на с.Български Извор, общ.Тетевен, обл. Ловеч. В този участък реката не е корегирана. В проверения участък от река Вит, не протичаха никакви водни обеми, поради проникването на водата от реката в карстови пукнатини (губилища).

В момента на проверката се констатира, че в р. Вит над моста при път I-4 коритна-Български извор, са налични следи от тежка механизация в речното корито от изземване на баластра в изминал период от време в участък с дължина около 300 метра. Не е налична техника в речното корито. Заснети са географски координати с GPS GARMIN 60 на точка при която е наличен изграден подход за преминаване през речното корито на река Вит, както следва: N 43° 03' 17.9" и E 24° 14' 30.7", които са и начало на участък на иззетата баластра.

Констатирано е също изземване на баластра в изминал период от време в речното корито на р. Вит под моста с дължина на участъка около 600 метра. Налични са следи от тежка механизация и изкопни дейности във водния обект в изминал период от време.

В момента на проверката не се констатира наличие на техника, разположена в реката, както и не се извършват дейности във водният обект. В речното корито на р.Вит – не се изземваше баластра в момента на проверката.



Заснети са географски координати с GPS GARMIN 60 на начало на участъка на изземване, както следва: N 43° 03' 24,3" и E 24° 14' 38,9" и край на участъка: N 43° 03' 38,9" и E 24° 15' 06,8". Не е констатирано замърсяване на речното корито с нефтопродукти.

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

